

HOW TO SCREENING VCUBE

Bild

Der VCube-Rechner „Cubi“ ist auf die HDSDI Patchbay aufgelegt. Da der Ton auch über das SDI Kabel übertragen wird, muss folgendermaßen gepatched werden:

CUBI HDSDI OU - DeEmbedder HDSDI IN

DeEmbedder HDSDI OUT - Projektor HDSDI IN

Danach wie gewohnt den Projektor starten und in den SDI Inputs das entsprechende Bildformat auswählen.

Ton

Endstufen an :)

5.1

Für 5.1 oder diskrete Stereofiles im Innosonix (192.168.50.18) das Preset BB_ScreeningVCUBE laden.

ST (Upmix auf 5.1)

Im Innosonix das Preset Screening_51 laden. Kontrollieren ob der DTS CAD-5 Decoder auf Neo:6 steht der TASCAM darüber die beschrifteten Einstellungen hat.

Grading (Upmix auf 5.1)

Im Innosonix das Preset Screening_51 laden. Kontrollieren ob der DTS CAD-5 Decoder auf Neo:6 steht der TASCAM darüber die beschrifteten Einstellungen hat.

From:

<https://orga.studiomitte.de/> - **Studiomitte DOKU**

Permanent link:

https://orga.studiomitte.de/doku.php?id=howtos:screening_vcube

Last update: **2021/12/20 15:00**

